

WÜRMTAL DAS RADLTAL

Maßnahmenliste der beteiligten Würmtalgemeinden

- 0 alle Gemeinden
- 1 Gräfelfing
- 2 Gräfelfing-Lochham
- 3 Planegg
- 4 Planegg-Martinsried
- 5 Krailling
- 6 Neuried

(Click auf den jeweiligen Ort führt Sie zu dem entsprechenden Tabellenbereich – dies auch bei den Ortsbezeichnungen auf jeder einzelnen Seite.)

**INTERKOMMUNALE MASSNAHMEN
(IN ALLEN GEMEINDEN)**

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelfing 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
1	0	Veranstaltung eines INFO-Abends Ergebnisse Würmtal-das-Radltal Ausstellung, Podiumsdiskussion etc.	Veranstaltung eines INFO-Abends Ergebnisse Würmtal-das-Radltal; Ausstellung, Podiumsdiskussion etc.		erledigt
3	0	Internetseiten Würmtal-das-Radltal in Zukunft fortsetzen als Informationsplattform	Internetseiten Würmtal-das-Radltal in Zukunft fortsetzen als Informationsplattform		wird jedes Jahr aktualisiert
6	0	Fortsetzung des Auftragsbegleitenden Arbeitskreises in Form eines interkommunalen Lenkungskreises	Sicherstellung von Informationsaustausch und Abstimmung bei gemeindeübergreifenden Radverkehrsprojekten		tagt zweimal im Jahr
7	0	INGEVOST fachplanerischer Kümmerer für den Radverkehr in den einzelnen Würmtalgemeinden	Beauftragung INGEVOST als fachplanerischer Kümmerer für die Umsetzung der Belange des Radverkehrs in den einzelnen Würmtalgemeinden		
8	0	Fortbildung von Mitarbeitern der Verwaltung zum Thema Radverkehr, um mit aktuellem Wissensstand die Belange des Radverkehrs besser vertreten zu können	Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten (z.B. Fahrradakademie) durch Mitarbeiter der Verwaltung, um mit aktuellem Wissensstand die Belange des Radverkehrs besser vertreten zu können		
10	0	Grundlagen zur Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen einführen	Evaluation zur Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen einführen		
16	0	Grundsätzlich Winterräumdienst für den Alltagsradverkehr auf allen Haupt- und Nebenrouten einführen	Grundsätzlich Winterräumdienst für den Alltagsradverkehr auf allen Haupt-, Nebenrouten und der Würmparallele einführen		
18	0	Überprüfung des gesamten heute bestehenden Radverkehrsnetzes auf Basis neuer Vorgaben	Überprüfung des gesamten heute bestehenden Radverkehrsnetzes nach den Erfordernissen der neuen ERA 2010 und damit nach der aktuellen StVO		
19	0	Systematische Überprüfung der Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr	Systematische Überprüfung aller Einbahnstraßen hinsichtlich Möglichkeit sowie Umsetzung einer Öffnung für den Radverkehr im Gegenverkehr		
20	0	Radaffine Unfallentwicklung kontinuierlich überprüfen	Unfallhäufungspunkte und Unfallschwerpunkte kontinuierlich analysieren und mit den Maßnahmen spiegeln. Fortschreibung des Unfallplanes mit jährlichen Treffen der Akteure (Polizei, Verwaltung, Planer) zur Fortschreibung von daraus resultierenden Maßnahmen		Unfallplan wird jährlich kartiert aus Polizeiunfallstatistik
210	0	Aufnahme in das Netzwerk "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern"	Aufnahme in das Netzwerk "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern"		Gemeinde Planegg + LKR München ist Mitglied
2	0	Aufklärungskampagne über Radverkehrsordnungen und Aufklärung häufiger Mißverständnisse speziell auf die Problematik im Würmtal zugeschnitten; Erarbeitung eines Flyers	Aufklärungskampagne über Radverkehrsordnungen und Aufklärung häufiger Mißverständnisse speziell auf die Problematik im Würmtal zugeschnitten; Erarbeitung eines Flyers	423 HH22 HH24 HH65 (4 Nennungen)	
4	0	Projekt "Mit dem Rad sicher zur Schule" an den weiterführenden Schulen der Würmtalgemeinden (Mobilitätserziehung)	Projekt "Mit dem Rad sicher zur Schule" an den weiterführenden Schulen der Würmtalgemeinden (Mobilitätserziehung)	HH23 HH25 HH35	
11	0	Öffentlichkeitsarbeit bei wichtigen Radverkehrsprojekten betreiben (z.B. Eröffnungszereemonie bei Inbetriebnahme neuer Radinfrastruktur)	Öffentlichkeitsarbeit bei wichtigen Radverkehrsprojekten betreiben (z.B. Eröffnungszereemonie bei Inbetriebnahme neuer Radinfrastruktur)		Eröffnung des Radweges an der St2063 in Gräfelfing und Planegg 2012
14	0	Jährliche Radaktionstage	Jährliche Radaktionstage		Seit 2013 jährlich umgesetzt
209	0	Förderung der Schulwegsicherheit an weiterführenden Schulen Schulwegpläne erstellen Mobilitätserziehung durch Projekte an den Schulen	Förderung der Schulwegsicherheit an weiterführenden Schulen Schulwegpläne erstellen nach dem Vorbild Frankfurt Mobilitätserziehung durch Projekte an den Schulen Projekt auf Kindergärten ausweiten		
5	0	Erarbeitung eines Würmtalradplanes nach dem Vorbild des Münchner Radstadtplanes	Erarbeitung eines Würmtalradplanes nach dem Vorbild des Münchner Radstadtplanes		Münchner Radstadtplan wird um die Landkreisgemeinden erweitert
9	0	Installierung eines Fahrradbeauftragten in der jeweiligen Gemeindeverwaltung	Installierung eines Fahrradbeauftragten in der jeweiligen Gemeindeverwaltung als operative Schnittstelle zum Thema Radverkehr		In den Würmtalgemeinden ist jeweils ein Verwaltungsmitarbeiter Ansprechpartner zum Thema Radverkehr
12	0	Plakataktion mit z.B. prämierten Fotos zur Imagekampagne und Animation	Plakataktion mit z.B. prämierten Fotos zur Imagekampagne und Animation		
13	0	Projekt Fotodokumentation oder Film über Radfahren im Würmtal mit der Intention der Animation zum Radfahren	Projekt Fotodokumentation oder Film über Radfahren im Würmtal mit der Intention der Animation zum Radfahren		
15	0	Ausstellung Radllust	Ausstellung Radllust		
17	0	Radroute Pasing-Starnberg Beschilderung "Würmparallele" überprüfen und ggf. ergänzen	Radroute Pasing-Starnberg Beschilderung "Würmparallele" überprüfen und ggf. ergänzen		

GRÄFELFING

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelfing 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
29	1	Radweg an der Rottenbucher Straße	Im Gesamtverlauf der Rottenbucher Straße sind der vorhandene Radweg nach dem neuesten Stand der Technik umzugestalten und geeignete Führungsformen nach den Radverkehrsstandards Würmtal zu wählen Die Führung des Radverkehrs ist konsequent auch in den Kreuzungen zu realisieren	47, 49 50, 54 56, 66 119 HH58, HH59 HH84	Planung fertiggestellt Nordabschnitt realisiert
48	1	Kreuzung Rottenbucher - / Lochhamer Str. Radverkehrsführung im Knotenbereich	Radverkehrsführung konsequent im Knotenbereich ergänzen incl. aller erforderlicher Bordsteinabsenkungen und Furten	44	2014 realisiert
54	1	Kreuzung Rottenbucher Str. / Bahnhofstr. Radverkehrsführung im Knotenbereich	Überprüfung: Führungsform im Knotenbereich und Sicherheit für Radfahrer	86	Furten wurden aufmarkiert
55	1	Kreuzung Pasinger Str. / Planegger Str. / Bahnhofstr. / Würmtalstr. Radverkehrsführung im Knotenbereich für Ist-Zustand	Überprüfung: 1. Radverkehrsführung im Knotenbereich nach ERA überprüfen und konsequent ergänzen --> 1. Schritt: Planung für den Ist-Zustand	G037 G038 G039 G040 87 HH09, HH37, HH38, HH45, HH46, HH47 HH48, HH49 HH61, HH62	Wird derzeit überplant nach Bürgerentscheid gegen ST2063 neu
56	1	Pasinger Str. zwischen Lochhamer Str. und Großhaderner Str. fehlende Radverkehrsführung	Überprüfung: Führungsform im gesamten Streckenverlauf und Sicherheit für Radfahrer	96 102 HH54, HH55 HH56, HH64 HH75 (28 Nennungen)	Wird derzeit überplant nach Bürgerentscheid gegen ST2063 neu
57	1	Pasinger Str. nördlich der Lochhamer Str. mangelhafte Radverkehrsführung Anbindung der Heitmeiersiedlung	Überprüfung: Führungsform im gesamten Streckenverlauf und Sicherheit für Radfahrer Bordsteinabsenkung Heitmeiersiedlung	G021 90, 101 103, 110 167 HH54, HH55 HH56, HH64 HH75 (28 Nennungen)	Planung in Zusammenhang mit Planung zur St2063neu
58	1	Pasinger Str. / Planegger Str. zwischen Großhaderner Str und südl. Ortsgrenze schlechte Radverkehrsführung im gesamten Streckenverlauf	Überprüfung: Führungsform im gesamten Streckenverlauf und Sicherheit für Radfahrer	G018 104 HH54, HH55 HH56, HH64 HH75 (28 Nennungen)	Planung in Zusammenhang mit Planung zur St2063neu
60	1	Rottenbucher Straße Südabschnitt südlich der Bahnhofstraße	Rottenbucher Straße Südabschnitt südlich der Bahnhofstraße Radverkehrsführung erarbeiten	HH76	Planung fertiggestellt
61	1	Anbindung der Heitmeiersiedlung an Gräfelfing für den Radverkehr	Überprüfung: Führungsform	100 108 HH07 HH08 HH15 HH70	Planung in Zusammenhang mit neuer BAB-Brücke
63	1	Bahnquerung Im Birket / Dornwiese <--> Kerschensteiner Straße	Überprüfung: Bedarf und Lage im Netz	112 HH01 HH02 HH03	
92	1	Wegeverbindung zwischen Steinkirchen und Glück-Siedlung Asphaltbelag - Winterräumdienst	Fahrbahnoberfläche und Winterräumdienst	P019	
216	1	Grawolfstraße/Bahnhofstraße Überprüfung: Beschilderung mit Radfahrer absteigen notwendig?	Grawolfstraße/Bahnhofstraße Überprüfung: Beschilderung mit Radfahrer absteigen notwendig?	HH21 HH42	prüfen
27	1	Radweg nach Freiham	Wichtige Verbindung zwischen Gräfelfing und Freiham Technische Oberflächenbeschaffenheit sollte verbessert werden	39	ist Thema in München
28	1	Würmqquerung Wildgrubersteg	Bordsteinabsenkung an der Nordrampe	G042 46	
34	1	Bereich Paul-Diehl-Park Übergang nach München: Umlaufsperr	Umlaufsperr für Anforderungen des Radverkehrs umgestalten (Mittelposten), Fahrbahnoberfläche instand setzen 1. Schritt: Falls LH München zuständig, dort beim Baureferat anregen und eventuell zusammenarbeiten	G047 58 59 63 113 HH87	gibt es Kontakt mit München
35	1	Scharnitzer Str. Winterräumdienst Überprüfung Zustand Fahrbahnoberfläche	Scharnitzer Str. ist wichtige Zuwegung zur Schule und sollte in den Winterräumdienst mit höherer Priorität aufgenommen werden Überprüfung Zustand Fahrbahnoberfläche	61 HH85	prüfen
36	1	Würmparallele nördlich der Autobahnbrücke Winterräumdienst	Route ist wichtige Verbindung nach Pasing - auch im Winter räumen	62	

GRÄFELFING

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelfing 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
37	1	Würmparallele Stefanusstraße Winterräumdienst	Route ist wichtige Verbindung zwischen den Würmtalgemeinden von Nord nach Süd - auch im Winter räumen (im Vergleich zu den Nachbargemeinden räumt Gräfelfing im Bereich dieser Route schlecht)	64	
38	1	Fuß- und Radwegverbindungen zwischen Jahnstr. / Maria-Eich-Str. / Rudolfstr. Winterräum- und Streudienst	Ost-West-Querverbindung in diesem Bereich mangelnder Winterdienst Schulweg	65	
39	1	Großhaderner Straße im Lochhamer Schlag Winterräumdienst	Großhaderner Straße im Lochhamer Schlag Winterdienst	G033	
41	1	Adlerstraße / Finkenstraße Sackgasse; Durchlässigkeit für Radfahrer	Sackgassenschild ergänzen um Hinweis zur Durchlässigkeit für Radfahrer	G049	soll veranlasst werden
69	1	Immelmannstraße zwischen Finkenstraße und Drosselgasse Einbahnstraße für Rad freigeben	Einbahnstraße für Rad freigeben	G034	soll veranlasst werden
223	1	Wallfahrerweg Überprüfung Oberflächenbeschaffenheit	Wallfahrerweg Überprüfung Oberflächenbeschaffenheit	HH86	erledigt
46	1	Lochhamer Str. Behinderung auf Radweg durch bauliche Einengungen plus Bewuchs	Überprüfung: Radweg entlang der Lochhamer Str. nach aktuellen Regeln der Technik überprüfen zweiter Schritt: eventuell fälliger Umbau	73 HH53 HH82	prüfen
214	1	Würmstraße Überprüfung Radverkehrsführung zu Lasten der Fußgänger	Würmstraße Überprüfung Radverkehrsführung zu Lasten der Fußgänger	HH13 HH14	prüfen
215	1	Radabstellanlage Bahnhof Überprüfung Angebot-Bedarf Regelmäßig verwaiste Räder entfernen	Radabstellanlage Bahnhof Überprüfung Angebot-Bedarf Regelmäßig verwaiste Räder entfernen	HH19 (9 Nennungen) HH68	wird gerade gemacht
218	1	KHG mehr überdachte Radabstellanlagen schaffen	KHG mehr überdachte Radabstellanlagen schaffen	HH66	ist erledigt
33	1	Bereich Lochhamer Str. / Siedlerstraße Bordsteinabsenkungen	Überprüfung: Radverkehr im Einmündungsbereich	53	prüfen
42	1	Einmündung Kirchweg / Würmstraße nach Süden unklare Vorfahrtregelung --> Sicherheit für Radfahrer	Überprüfung Vorfahrtregelung - Sicherheit für Radfahrer	G027	prüfen
43	1	Radweg an der Würmtalstraße (ST2343) Beleuchtung	Überprüfung: Notwendigkeit von Beleuchtung auf wichtigen Verbindungsrouten Vergleich mit Münchner Straße in Planegg	70	wird überplant
47	1	Bahnhofstr. 9 Ausfahrt aus Tiefgarage	Überprüfung: Sichtbeziehungen Ausfahrt TG und Radfahrer auf Gehweg 2. Schritt: Überprüfung der Führungsform nach neuer ERA und StVO	74	prüfen
50	1	S-Bahnunterführung Gräfelfing Radverkehrsführung	Überprüfung: Radverkehrsführung im Bereich der S-Bahnunterführung	X002, 78 83, 84, 85, 88, 92, 114 156, HH27, HH28, HH29 HH30, HH63	prüfen
32	1	Bereich Kreuzung Pasinger Str. / Würmtalstraße Bordsteinabsenkungen	Überprüfung: Bordstein beidseits der Würmbrücke - Radverkehrsführung Würmparallele und Querung der Bahnhofstraße (Mittelinsel)	52 57 143 HH17 HH20	in Planung
40	1	Knoten: Bahnhofstr./Würmtalstr./Planegger Str. freilaufender Rechtsabbieger - Furtmarkierung ERA 2010	Überprüfung - freilaufender Rechtsabbieger - Furtmarkierung ERA 2010	G041	in Planung
49	1	Ruffinallee/Grosostr./ S-Bahnunterführung Radverkehrsführung	Überprüfung: Radverkehrsführung im Knotenbereich auf der Westseite der S-Bahnunterführung	77	prüfen
64	1	Würmparallele / Lochhamer Straße LSA für querenden Radverkehr	Überprüfung: Nutzung LSA für querenden Radverkehr		prüfen
65	1	Lochhamer Str. zwischen Kirchweg und Pasinger Str. mangelnde Radverkehrsführung	Überprüfung: Führungsform im gesamten Streckenverlauf und Sicherheit für Radfahrer	G020 HH73 (2 Nennungen)	prüfen
59	1	Schulstraße --> Schulwegsicherheit für Radelnde	Überprüfung: Führungsform im gesamten Streckenverlauf und Sicherheit für Radfahrer	97 HH77 (4 Nennungen)	ist erledigt
72	1	Bahnhofstraße Verhalten verändern - mehr Rücksichtnahme	Neben den Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Bahnhofstraße sollten u.a. weiche Maßnahmen für ein besseres Miteinander angeboten werden 1. Schritt: Aufklärungskampagne für Radfahrer, Fußgänger und Kfz-Fahrer	155	
45	1	Neurieder Weg zwischen Würmtalstr. und Lochhamer Schlag - Behinderung durch Bewuchs; Radwegoberfläche	Überprüfung: Radverkehrsführung (auch im weiteren Verlauf durch Gewerbegebiet), technischer Standard, Fahrbahnoberfläche Radweg	72, 89 361, 117 123	in Planung

GRÄFELFING

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelting 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
67	1	Bahnhofstraße - Radfahrer frei auf Gehweg	Überprüfung: Sicherheit Radverkehr/Fußgänger Radverkehrsführung für Belange der Radfahrer und Fußgänger abwägen Überprüfung nach der ERA 2010	X003 G035 G036 115, 116, 118 120, 124, 125 126, 127, 128 129, 130, 131 133, 134, 135 136, 137, 138 139, 140, 141 142, 144, 146 147, 148 plus insgesamt 148 Nennungen aus HHB	
21	1	Fahrbahnsanierung Verbindung Klopferspitz Schlagweg	Dieses Radnetzstück ist wichtiges Element auf der Alltagsroute Martinsried/Pasing und sollte bezüglich der Qualität der Fahrbahnoberfläche saniert werden.	031 036 330	
26	1	Zugspitzstraße: Asphaltoberfläche	Sanierung der Asphaltoberfläche Zugspitzstraße	38	
51	1	Knoten Großhaderner Str. / Lochhamer Schlag / Neurieder Str. Verbesserung Querung Radverkehr	Überprüfung: Sicherheit für querende Radfahrer im Lochhamer Schlag	79	in Planung
52	1	Einmündung von Paul-Diehl-Park in Paul-Eipper-Weg 4	Überprüfung: Führungsform und Sicherheit für Radfahrer	80 HH57	erledigt
62	1	Bahnunterführung Neunerberg für Radverkehr umgestalten	Unterführung sowie Zufahrtswege für Radverkehr geeignet umgestalten - Fahrbahnoberfläche, Bordsteinabsenkung Ruffinallee, Unterführung	G026 45	Priorität 2015
222	1	Steinkirchner Straße Überprüfung: Vorhandene Radverkehrsführung ausreichend unter dem Aspekt Sicherheit	Steinkirchner Straße Überprüfung: Vorhandene Radverkehrsführung ausreichend unter dem Aspekt Sicherheit	HH78 (11 Nennungen)	prüfen
71	1	Einmündung Bussardstr. / Finkenstr. Sicherheitsaspekt für Radfahrer	Überprüfung unter dem Sicherheitsaspekt für Radfahrer neue Vorfahrtsregelung Radverkehrsführung im gesamten Knotenbereich überprüfen	152	
23	1	Südlicher Radweg an der Würmtalstraße zwischen Finkenstraße und Lochhamer Str. - Frostschäden + Beleuchtung	starke Frostschäden im ganzen Verlauf dieses Radweges - wurde bereits im Sommer 2010 instand gesetzt Überprüfung: Beleuchtung erforderlich?	G050, 033, 040, 041 042, 043 068, 069	prüfen
24	1	Ulmenstraße: Asphaltoberfläche	Sanierung der Asphaltoberfläche	34	erledigt
44	1	Maria-Eich-Str. - Pflanzbereiche, die in Straße vorspringen	Überprüfung: Punktueller Verengung der Fahrbahn durch verkehrsberuhigende in die Fahrbahn ragende Pflanznasen werden von vielen Radfahrern im Falle von Begegnungsverkehr als gefährlich eingestuft - Ausbauformen Mischverkehrsstraßen überdenken	71	
210	1	neue Würmquerung im Zuge der Achse Spitzacker Str./Wendelsteinstr.	neue Würmquerung im Zuge der Achse Spitzacker Str./Wendelsteinstr.		
70	1	Bahnhofstraße Abstellanlagen wo notwendig ergänzen	Überprüfung: Angebot und Nachfrage von Radabstellanlagen Anzahl, Lage, Qualität	150 151 HH19 (9 Nennungen)	
73	1	Maria-Eich-Str. zu hohe Geschwindigkeiten der KFZ für Radfahrer	Überprüfung: Geschwindigkeit KFZ - evt. erforderliche Maßnahmen einführen z.B. Geschwindigkeitsanzeigergerät aufstellen	157 HH74 (2 Nennungen)	Ist erledigt

GRÄFELFING - LOCHHAM					
Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelfing 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried					
Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
53	2	Knoten Lochhamer Str. / Pasinger Str. Radverkehrsführung	Überprüfung: Führungsform im Knotenbereich und Sicherheit für Radfahrer	81, 82 95, 149 HH16 HH18 HH36, HH44	ist in Planung
211	2	Paul-Diehl-Park Wegeverbindung Lochham-Pasing Winterräumdienst	Paul-Diehl-Park Wegeverbindung Lochham-Pasing Winterräumdienst	HH10 HH81	
212	2	Paul-Diehl-Park Wegeverbindung Lochham-Pasing Überprüfung: Asphaltdecke erforderlich	Paul-Diehl-Park Wegeverbindung Lochham-Pasing Überprüfung: Asphaltdecke erforderlich	HH11	
213	2	Rad- und Fußgängerunterführung Pasinger-/Lochhamer Straße ungepflegt -Winterräumdienst Treppe	Rad- und Fußgängerunterführung Pasinger-/Lochhamer Straße ungepflegt -Winterräumdienst Treppe	HH12	
75	2	Lochhamer Str./Autobahnbrücke Richtung Bahnhof Bordsteinabsenkung	Bordsteinabsenkung am Übergang zur Ahornstr. für radelnde Kinder auf dem Gehweg - Rollstuhlfahrer	159	prüfen
217	2	Jahnstraße Überprüfung: Schulwegroute zu eng	Jahnstraße Überprüfung: Schulwegroute zu eng	HH26	prüfen
78	2	Kreisverkehr Lochhamer Str. / Friedenstr. Radverkehrsführungsform	Überprüfung: Radverkehrsführungsform überprüfen nach ERA	G044 171, 172, 173 174, 175, 176 177, 178, HH50 HH51, HH52	Radwegebenutzungspflicht wurde aufgehoben viel bemängelte fehlende Auffahrt auf Südradweg von Westen her kommend wurde in der Zwischenzeit umgebaut
79	2	Am Wasserbogen - Benutzungspflicht Radwege	Überprüfung der Benutzungspflicht der Radwege nach ERA 2010	G048	Radwegebenutzungspflicht wurde aufgehoben
68	2	Lochhamer Str. im Bereich der Unterführung bis einschließlich Jahnplatz Radverkehrsführung überprüfen	Überprüfung: Radverkehrsführung an den Anforderungen der Radfahrer spiegeln 1. Schritt: Verbesserungsmöglichkeiten der bestehenden Situation ermitteln	G044 121, 122, 132, 158, 160, 168, 169, 173 HH31, HH32, HH33, HH34 (7 Nennungen) HH43 HH60 (6 Nennungen)	Radwegebenutzungspflicht wurde aufgehoben viel bemängelte fehlende Auffahrt auf Südradweg von Westen her kommend wurde in der Zwischenzeit umgebaut
80	2	Lochhamer Str. / vor Altenheim Fußgängerampel Aufstellfläche Fußgänger	Überprüfung: Aufstellfläche für Fußgänger (mit Rollstuhl) ausreichend - Konflikt mit Radweg	180	prüfen
81	2	Aubinger Str. / Kerschensteiner Str. Kreisverkehr Radverkehrssicherheit	Überprüfung: Sicherheit für Radverkehr am Kreisverkehr	182	prüfen
76	2	Fahrrad-Abstellanlage am Lochhamer Bahnhof: Zufahrt zum oberen Teil für Radfahrer freigeben schlechte Beschilderung	Fahrrad-Abstellanlage am Lochhamer Bahnhof: Zufahrt zum oberen Teil für Radfahrer freigeben Überprüfen Beschilderung	G045	prüfen
77	2	Aubinger Straße Radverkehrsführungsform	Überprüfung: Radverkehrsführung - Misch- oder Trennsystem ?	161, 162, 164, 165, 166, 170, 183, HH06 HH39, HH40 HH69 (6 Nennungen)	prüfen
220	2	Überprüfung: fehlende Verbindung Barbarastraße GE Freiham ggf Anfrage bei der Stadt München	Überprüfung: fehlende Verbindung Barbarastraße GE Freiham ggf Anfrage bei der Stadt München	HH71 (3 Nennungen)	Kontakt mit MUC aufgenommen
74	2	Feldweg zwischen Böcklinstr. (Lochham) und Langbehnstr. (Kleinhadern) entlang der Autobahn Lindau Oberflächenbeschaffenheit für Alltagsradverkehr Winterräumdienst	Verbessern der Oberflächenbeschaffenheit für Alltagsradverkehr Winterräumdienst	X001 HH83	
221	2	Friedenstraße Überprüfung der Radverkehrsführung unter demmSicherheitsaspekt	Friedenstraße Überprüfung der Radverkehrsführung unter demmSicherheitsaspekt	HH72 (4 Nennungen)	prüfen
143	2	Radweg Würmtalstr. (ST2343) zwischen München und Gräfelfing Notwendigkeit einer Beleuchtung	Überprüfung der Notwendigkeit einer Beleuchtung zwischen Stadtgrenze München und Bebauungsgrenze Gräfelfing	333	prüfen

PLANE

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelting 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
90	3	Querung der Pasinger Str. in Höhe LZA Brücke Grünanlage Belange des Radverkehrs beachten	Überprüfung für die Belange des Radverkehrs Aufstellflächen, Radverkehrsführung auf Gehweg	191	umgebaut
91	3	Egenhofenstr. Prüfung des Ausbauszustandes für Radverkehrsbelange	Prüfung des Ausbauszustandes für Radverkehrsbelange Fahrbahnoberfläche, Tempobegrenzung?	193	umgebaut
103	3	Einmündung nördliche Hofmark- / Germeringer Str. Übergabe Zweirichtungsradweg in Mischverkehr Hofmarkstraße	Übergabe Zweirichtungsradweg in Mischverkehr Hofmarkstraße bauliche Umgestaltung	204 317	umgebaut
108	3	Pasinger Straße zwischen Bruggergangerl und Richard-Wagner-Straße Entwurf einer Radverkehrsführung im Knoten- und Querungsbereich	Pasinger Straße zwischen Bruggergangerl und Richard-Wagner-Straße Entwurf einer Radverkehrsführung im Knoten- und Querungsbereich heutige Führung nicht ausreichend für Haupt- und Schulwegroute Konflikt mit Fußgängern / Aufstellfläche vor LSA zu gering	P002 203 272 291	Planung fertiggestellt
112	3	Mathildenstraße Radverkehrsführungsform Sicherheit für Radfahrer	Überprüfung Radverkehrsführungsform Sicherheit für Radfahrer Infrastrukturmaßnahmen weiche Maßnahmen aufzeigen	237 240	Rot-Markierung, T30-Zone, Geschwindigkeitsanzeige-Gerät
117	3	Bedarf für eigene Radverkehrsquerung in Höhe S-Bahnhof Planegg Erarbeitung von Lösungen	Prüfung Bedarf für Radverkehrsquerung an S-Bahnunterführung Erarbeitung von Lösungen	328	Vorplanung ergab zu hohen Kostenaufwand
121	3	westlich Freizeitanlage FEO/Kupferhaus Netzergänzung Radwegenetz	westlich Freizeitanlage FEO/Kupferhaus Netzergänzung Radwegenetz im Zuge des Bauleitplanverfahrens zum Parkplatz Kupferhaus		erledigt 2013/14
131	3	Radabstellanlagen S-Bahnhof der Nachfrage anpassen	Radabstellanlagen S-Bahnhof der Nachfrage anpassen Angebot und Nachfrage prüfen, Standorte, Qualität	P005 304, 305 306, 307	Wettbewerb Bahnhofsumfeld
92	3	Wegeverbindung zwischen Steinkirchen und Glück-Siedlung Asphaltbelag - Winterräumdienst	Fahrbahnoberfläche und Winterräumdienst	P019	
82	3	Georgenstr. Hs 22 bis Germeringer Str. Hubertusstraße Fahrbahnoberfläche prüfen für Belange des Radverkehrs	Fahrbahnoberfläche prüfen für Belange des Radverkehrs	184	erledigt
83	3	Bahnhofstr. / Würmbrücke Nordseite Bordsteinabsenkung nach Westen	Gehweg heute Radfahrer frei Bordsteinabsenkung Ecke Bräuhausstr. in Fahrtrichtung Bräuhausstr.	185	
84	3	Kreuzwinkelstr. / Germeringer Str. Auffahrt von Radfurt auf Radweg West Bordsteinabsenkung	Auffahrt von Radfurt auf Radweg West Bordsteinabsenkung	273	
85	3	Radwege entlang ST2344 Winterdienst	Winterräumdienst unzureichend Die Reinigung des Rollsplittes nach der letzten Schneephase dauert zu lang - gefährlich	186 188	zuständig: StBA
86	3	Radweg entlang der Würmtalstraße (ST2343) Winterräumdienst vor 8.00 Uhr	Winterräumdienst auf dem Radweg an der Würmtalstraße; Hauptachse nach Großhadern für Alltagsverkehr in der Früh schon räumen - Gräfelting und München gut	187	zuständig: StBA
87	3	Poststraße Winterräumdienst verbessern	Poststraße Winterräumdienst verbessern Vergleich mit gut geräumter Luitpoldstr.	371	erledigt
66	1	Georgenstr. bis Germeringer Str. Radverkehrsführung/Sicherheit überprüfen	Überprüfung: Punktueller Verengung der Fahrbahn durch verkehrsberuhigende in die Fahrbahn ragende Pflanznasen werden von vielen Radfahrern im Falle von Begegnungsverkehr als gefährlich eingestuft Ruffiniale wurde auch genannt	91 98 192	
88	3	Lichtweg, Alter Lichtweg, Verlängerung der Sammelweisstraße Winterräumdienst	Lichtweg, Alter Lichtweg, Verlängerung der Semmelweisstraße Winterräumdienst	P018	
93	3	Germeringer Str. in Höhe Kettelerstr. Vorfahrt an Radfurt durch Markierung verdeutlichen	Gefahr für Radfahrer durch abbiegende nicht bevorrechtigte KFZ ; Rotmarkierung der Furt --> Vorfahrt an Radfurt durch Markierung verdeutlichen	206 311 313	
94	3	Bahnhofstr. / Würmbrücke Nordseite - Radfahrer frei; Beschilderung Kennzeichnung überprüfen; Einführung gleicher Anordnung auf der Südseite prüfen	- Radfahrer frei Beschilderung Kennzeichnung überprüfen ist nicht allen Fußgängern klar Einführung auf der Südseite?	195, 196, 219, 223 284, 222	
95	3	Radweg ST2344 Planegg - Martinsried im Bereich der Unterführung Beleuchtung Kennzeichnung	Überprüfung: Radverkehrsführung (direkte Zuwegung von Osten) und Kennzeichnung; am tatsächlichen Verhalten und Bedarf spiegeln Beleuchtung ergänzen	197	in Planung
98	3	Germeringer Str. zw. Hofmarkstr. und Kettelerstr. Alternativroute Hofmarkstraße, Heimstättenallee / Richard-Wagner-Str.	Alternativroute zur Germeringer Str. Hofmarkstraße / Heimstättenallee ?? / Richard-Wagner-Str. deutlicher ausschildern	202, 228, 230 236, 239, 244 245, 246, 248 249, 251, 257 268, 271, 277 278, 288, 315 316, 324, 351	erfolgte nach Umbau der Einmündung
99	3	Münchner Straße, Südseite, bei Bedarfsampel am Parkplatz Friedhof Hinweisbeschilderung auf weiterführenden Radweg	Bei Bedarfsampel Richard-Wagner-Straße / Friedhofparkplatz Hinweisbeschilderung auf weiterführenden Radweg an der nördlichen Straßenseite	R02	in Planung

PLANE

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelting 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
104	3	Germeringer Str. / Pasinger Str. Überprüfung Markierungslösung im Knotenbereich	Überprüfung Markierungslösung zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer	221	Zuständig: StBA
125	3	Münchner Str. Radweg an der Südseite vor Einfahrt in Friedhofsparkplatz Überprüfung Trassierung	Überprüfung Trassierung über Friedhofsparkplatz Radien und Sichtverhältnisse	286	in Planung
109	3	Germeringer Str. zw. Hofmarkstr. und Kreuzwinkelstr. Prüfung von Verbesserungsmöglichkeit der Radverkehrsführung West nach Ost auf der Nordseite	Prüfung von Verbesserungsmöglichkeit der Radverkehrsführung West nach Ost	P027 253, 275 276, 280 290, 289 287, 299	Zweirichtungsradweg bis zur Einmündung Hofmarkstraße nach Abschluss der Umbaumaßnahme
107	3	Maria Eich, Parkplatzausfahrt nördlich der Germeringer Straße Führung Radfahrer - Verkehrssicherheit	Maria Eich, Parkplatzausfahrt nördlich der Germeringer Straße Überprüfung Führung Radfahrer - Radverkehrssicherheit	P001	erledigt
124	3	Radweg entlang Münchner Str. (ST2344) Abzweig Germeringer Str. Prüfung der Radverkehrsführung und Beschilderung	Prüfung der Radverkehrsführung und Beschilderung	282 320	in Planung
135	3	Ketteler Straße zw. Einm. Josef-von-Hirsch-Str. und Münchner Straße Radverkehrsführung	Überprüfung der Radverkehrsführung; klären, warum so gefahren wird --> auf Verhaltensänderung hinwirken	294	in Planung
106	3	Einmündung Sanatoriumstr. / Germeringer Str. Lückenschluss	Prüfung Lückenschluss Alternativrouten, Lösungsansätze	226, 265 266, 267	
122	3	Bereich Unterführung Münchner Str. / Röntgenstr. Überprüfung nach Sicherheitskriterien für den Radverkehr	Überprüfung nach Sicherheitskriterien für den Radverkehr Erarbeitung von Lösungsansätzen	R10 R10b 269, 270 341, 351	Umbaumaßnahme läuft in 2012
126	3	Bahnhofstraße zwischen Münchner - und Pasinger Str. vorhandene Radverkehrsführungsform unter Verkehrssicherheitsaspekt	Überprüfung der vorhandenen Radverkehrsführungsform unter Verkehrssicherheitsaspekt	322	
127	3	Münchner Straße, Westseite, zwischen Germeringer Straße und Bahnhofstraße Führungsform und Ausbauqualität des Radweges	Münchner Straße, Westseite, zwischen Germeringer- und Bahnhofstraße Überprüfung der Führungsform und Ausbauqualität des Radweges nach ERA 2010	P008	in Planung
136	3	Münchner Str. zwischen Fürstenrieder Str. und Amtmannstr. Illegales Linksradeln - Überprüfung / Maßnahmen	Illegales Linksradeln - Überprüfung / Maßnahmen	295	in Planung
120	3	Münchner Str. Bushaltestelle FLG Radverkehrsquerung	Prüfung einer alternativen Radverkehrsquerungsmöglichkeit Erarbeitung Umgestaltungsvorschläge zur Problemlösung	P017 261, 264	in Planung
116	3	ST2344 (Planegg - Neuried) / Einmündung Neurieder Str. Sichere Querung direkt nach Süden	Sichere Querung direkt nach Süden - Notwendigkeit einer Querungsmöglichkeit Lösungsansätze erarbeiten	P029 258, 259 349, 362	Erneuerung der Markierung und Beschilderung
110	3	Bahnhofstraße Erarbeitung Konzept zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer	Erarbeitung Konzept zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer infrastrukturelle Lösungsmöglichkeiten erarbeiten weiche Maßnahmen	R16 198, 220, 222 227, 231, 232 233, 234, 237 238, 239, 242 246, 247, 251 252, 260, 292 293, 312, 314 318, 319, 321 323, 327	im Kontext künftiger Planung Bahnhofstraße
128	3	Kreuzungen entlang der Münchner Straße südl. Germeringer Straße (Bahnhof-, Josef-von-Hirsch-Straße) Überprüfung nach ERA 2010	Radverkehrsführung an den Kreuzungen entlang der Münchner Straße südl. Germeringer Straße Überprüfung nach ERA 2010	R13	in Planung
129	3	Pasinger Straße zw. Bahnhofstr. und Amtmannstr. für Rad in Gegenrichtung öffnen	Für Radverkehr in Gegenrichtung öffnen Vorplanung einer Umgestaltung sowie Querungshilfe über ST2063	P024 250 296	in Planung
113	3	Wohngebiet Im Grund Erreichbarkeit von Norden	Überprüfung der Erreichbarkeit von Norden Erarbeitung von Lösungen	225	in Planung
114	3	Hauptachse Mathildenstraße / Rottenbacher Straße Lückenschluss Sportgelände	Hauptachse Mathildenstraße / Rottenbacher Straße Lückenschluss Sportgelände zur Watzmannstraße konzeptionell erarbeiten - Zeithorizont einer Realisierung	254	
123	3	Route Maria-Eich-Kapelle / Waldsanatorium / Pentenrieder Str. Überprüfung Radverkehrsführung	Überprüfung Radverkehrsführung	281	mit neuer Routenführung und Beschilderung entsprochen
130	3	Bahnhofstraße Überprüfung Radabstellanlagen Qualität, Anzahl, Lage	Überprüfung Radabstellanlagen Angebot/Nachfrage - Qualität - Standorte	P006 303	im Kontext künftiger Planung Bahnhofstraße
89	3	Unterführungen Kettelerstr. bzw. Schulangerweg Ausbauzustand für Radfahrer	Überprüfung Ausbauzustand für Radfahrer Zu steil für vollgepackte Kinderwagen und Fahrräder? Bordsteinabsenkung Ende der Südrampe	R07 189	zum Teil in Planung
97	3	Radweg neben ST2344 Planegg - Neuried zwischen Unterführung und Neuried Beleuchtung, Blendung	Notwendigkeit von Beleuchtung prüfen Gefährdung durch blendende Autoscheinwerfer prüfen	N015 199, 200 201, 438	in Planung
100	3	Route Im Grund-Friedhof Planegg-FEO	Route Im Grund-Friedhof Planegg-FEO Ergänzung des vorhandenen Radwegenetzes um diese neue Radwegverbindung		

PLANE

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelfing 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
102	3	Umlaufsperrung Ketteler- / Robert-Koch-Str. Notwendigkeit und Maße der Umlaufsperrung	Überprüfung von Notwendigkeit und technische Maße der Umlaufsperrung	P026 207, 209, 210 211, 212, 213 214, 215, 216 217	wird 2014 verkürzt
105	3	Bahnhofstr. / Bräuhausstr. Verkehrssicherheit querender Radfahrer	Überprüfung Sicherheit querender Radfahrer Lösungsansatz Minikreisverkehr	224	im Kontext künftiger Planung Bahnhofstraße
111	3	Pasinger Straße von Süden bis Richard-Wagner-Straße Konzept zur Führung des Radverkehrs im Zuge der ST2063	Erarbeitung eines Konzeptes zur Führung des Radverkehrs im Zuge der ST2063 Betrachtung des Gesamtsystems Würmtal - Prognosernetz	235, 229 241, 246 250, 271	
115	3	Weitere Würmquerungen für Radverkehr	Überprüfung der Querungsmöglichkeiten der Würm für Radverkehr - Führungsform Beispiel: Minigolfanlage nördlich Germeringer Str.	255	überprüft; Ergebnis: keine weitere Querung
118	3	Touristische Route Kreuzlinger Forst Nord-Süd- Route Querung Germeringer Straße (M21) Überprüfung Sicherheit bestehende Querung	Querung Germeringer Straße (M21) Überprüfung Sicherheit bestehende Querung	256	
119	3	Germeringer Str. (westliche) Trennwirkung für Radverkehr verringern	Sichere Radquerungsmöglichkeiten schaffen Prüfung, wo weitere Radquerungsanlagen notwendig	260	erledigt
132	3	Route FEO-Martinsrieder Weg	Route FEO-Martinsrieder Weg Ergänzung des vorhandenen Radwegenetzes um diese neue Radwegverbindung		
96	3	Hofmarkstraße / Ecke Egenhofenstraße Hinweis auf weiterführende Verbindung für Radverkehr	Sackgassenschild mit Hinweis auf weiterführende Verbindung für Radverkehr ergänzen	P012	erledigt
101	3	Übergang Bruggergängerl Umlaufsperrung	Überprüfung von Notwendigkeit und technische Maße der Umlaufsperrung	P022 208, 211 215, 217	erledigt
133	3	Erreichbarkeit von Schulen, Kindergärten mit dem Rad	Überprüfung der sicheren Erreichbarkeit von Schulen bzw. Kindergärten mit dem Rad Maßnahmen daraus mit höchster Priorität	251	
134	3	Östliche Germeringer Str. zw. Kettelerstr. und Bushaltestelle Radstreifen Nordseite Nutzung durch Linksfahrer (illegal)	Information zum richtigen Verkehrsverhalten der Radfahrer (Linksradler) Verhinderung gefährlichen Verhaltens durch Aufklärung	278 283 285 288	

PLANEgg - MARTINSRIED

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelting 2: Lochham 3: Planeegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
144	4	Radroute U-Bahn Klinikum Großhadern in Richtung Westen Beschilderung	Routen durchgängig und plausibel beschildern z.B. U-Bahn Großhadern --> S-Bahnhof Planeegg	344	erledigt
148	4	Querung O <-> W Hauptroute / Klopferspitz schlechte Sichtverhältnisse	Querung Radhauptidee zur U-Bahn / Am Klopferspitz Überprüfung der Sichtverhältnisse ggf. weitergehende Lösungsvorschläge erarbeiten	P021 336, 337 338, 339	erledigt
151	4	Radverkehrshauptachse U-Bahn Großhadern >> Planeegg/Gräfelting durchgängig durchdachte Radverkehrsführung	Hauptachse U-Bahn bis Planeegg/Gräfelting durchgängig durchdachte Radverkehrsführungsform für Ost-West-Achse erarbeiten	345 347 356	
152	4	Lochhamer Str. / Neurieder Str. durchgängig durchdachte Radverkehrsführungsform für Nord-Süd-Achse erarbeiten	Martinsried <-> Lochhamer Schlag durchgängig durchdachte Radverkehrsführungsform für Nord-Süd-Achse erarbeiten	P020 342, 346 350, 360	
160	4	Großhaderner Straße Verkehrssicherheit für Radfahrer große Geschwindigkeitsdifferenzen bei schmälerer Fahrbahn	Verkehrssicherheit für Radfahrer überprüfen Führungsform, Kfz-Geschwindigkeit	R28	als Fuß- und Radweg gewidmet
158	4	Kirchplatz Radverkehrsführung und -sicherheit in der bestehenden Situation	Überprüfung der bestehenden Situation hinsichtlich Radverkehrsführung und -sicherheit für von Ost nach Süd abbiegende Radfahrer	348	in Bau
153	4	Fraunhoferstraße Radverkehrsführung	Überprüfung der Radverkehrsführung	355	in Planung
137	4	Verbindung zwischen Würmtalstr. und Lena-Christ-Str. Radverkehrsnutzung verbessern	Als offizielle Radnutzung technisch ausbauen	P030 329	
138	4	Hauptverbindung Martinsried-Großhadern bessere Oberflächenbeschaffenheit	Fahrbahnoberfläche bautechnisch verbessern	331	zuständig: LMU
139	4	Röntgenstr. im Bereich Einmündung Kopernikusstr. U. Galileistr. Bordsteinabsenkung	Bordsteinabsenkung am westlichen Gehweg	357	erledigt
141	4	Münchner Straße / Fürstenrieder Str., östliches Ende Erkennbarkeit Schilder 240	Überprüfung der Erkennbarkeit Schilder 240	P031a	erledigt
142	4	Einmündung Fürstenrieder Str. / Münchner Str. Einfädelung in Zweirichtungsradweg Fahrbahnmarkierung ergänzen	Einfädelung in Zweirichtungsradweg überprüfen Fahrbahnmarkierung ergänzen Schild versetzen	P031b	erledigt
146	4	Angerbauerstraße, Geh- und Radweg Richtung U-Bahn Klinikum Großhadern Sperrpfosten nachts schlecht sichtbar	Sperrpfosten in Wegmitte gegen einen nachts erkennbaren austauschen	P032	erledigt
154	4	Querungen der ST2344 Prüfung der Trassenverbindung mit den Waldtrassen (Nord-Süd-Achse)	Prüfung der Verbesserung der Querungsmöglichkeiten im Zuge der Freizeittrassen (Nord-Süd-Achsen)	P029	StBA
155	4	Lochhamer Str. / Fraunhofer Str. Radverkehrsführung	Überprüfung der Radverkehrsführung	332	in Planung
157	4	Knoten Würmtalstr. / Lochhamer Str. LSA-Steuerung aus Sicht Radverkehr	Überprüfung der LSA-Steuerung aus Sicht des Radverkehrs	363, 364 365	StBA hat geprüft; ist optimal
159	4	Einmündung OBI Parkplatz in Zweirichtungsradweg Lochhamer Str. Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Radfahrer	Einmündung OBI / Zweirichtungsradweg 1. Überprüfung technischer Ausbauzustand nach ERA 2. Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer	367	in Planung
156	4	Radverkehrsführung in Einsteinstraße und Röntgenstr.	Überprüfung der Radverkehrsführung in der Einstein- und Röntgenstr.	P025 352, 353, 354, 358, 359	gelöst mit Gehweg "Radfahrer frei"
147	4	Knoten Würmtalstr. / Lochhamer Str. Schlechte Sichtverhältnisse führen zu Unfällen	Überprüfung der Sichtverhältnisse Lösungsvorschlag erarbeiten	P028 335	verbessert seit OBI-Umbau
150	4	Knoten Bunsenstr. / Einsteinstr. Alternativen zu derzeitiger Radverkehrsführung	Radverkehrsführung überprüfen Alternativen erarbeiten	340 343	
149	4	Alexander-Fleming-Straße, südliche Einfahrt zum Park Sichtbeziehungen Radfahrer / Kfz Verkehrssicherheit Radverkehr	Einfahrt zum Park Überprüfung Sichtbeziehungen Radfahrer / Kfz Sicherheit Radverkehr	R09	ist technisch nicht verbesserbar
140	4	Würmtalstraße (ST2343) nördl. Radweg im Bereich Am Klopferspitz Pflützenbildung / schlechte Entwässerung	Oberfläche so verbessern, dass keine Pflützenbildung / Entwässerung sicherstellen	P033	erledigt
145	4	Radweg Lochhamer Str. Richtung Würmtalstr. Problem bei Parkplatzausfahrt AEZ	Radweg Lochhamer Str. Richtung Würmtalstr. Problem bei Parkplatzausfahrt AEZ Überprüfung der Radwegführung	334	im Kontext Umbau AEZ wird nach Lösung gesucht

KRAILLING

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelting 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
165	5	Waldwegradroute Richtung KIM Beschilderung	Beschilderung	K004	
170	5	Radverbindung Pentenrieder Str. zwischen Krailling und KIM	Rahmenbedingung für Vorplanung Radweg	K005 K006 274, 379, 382 388, 391, 392 397, 399, 406 408	fertig gestellt!
174	5	Abstellanlagen Bücherei Anzahl / Qualitätsstandard	Überprüfung Anzahl / Qualitätsstandard	K007	
175	5	Einführung von Tempo-30-Zonen gesamtes Gemeindegebiet als Maßnahme zur Radverkehrsförderung; nur in Krailling gilt eine andere Regelung	Überprüfung einer Einführung von Tempo-30-Zonen im gesamten Gemeindegebiet als Maßnahme zur Radverkehrsförderung und Vereinheitlichung in der Region		in Planung
176	5	Höhenweg Gleisquerung Fa. Braun; derzeitige Anordnung "Absteigen"	Überprüfung der derzeitigen Anordnung Radfahrer Absteigen --> Überprüfung von Alternativen hierzu	421	
177	5	Pentenrieder Str. 2, Kreisverkehr in KIM Sicherheit Radverkehr	Überprüfung Sicherheit Radverkehrsführung	372	
173	5	Luitpoldstraße heutige Radverkehrsführungsform Ausbauzustand kritisch Aspekt Verkehrssicherheit für Radfahrer	Überprüfung der heutigen Radverkehrsführungsform Überprüfung des heutigen Ausbauzustandes insbesondere unter dem Aspekt Sicherheit für Radfahrer	K010	
163	5	Pentenrieder Straße / Gautinger Straße Übergänge von Mischverkehr in Gehwege "Radfahrer frei" auf Vollständigkeit überprüfen	Übergänge von Mischverkehr in Gehwege "Radfahrer frei" auf Vollständigkeit überprüfen LZA-Steuerung als Radfahrer	K003	
167	5	Gautinger Str. / Pentenrieder Str. / Eichfeldstr. Überprüfung Radverkehrsführung im Einmündungsbereich West-Ost-Querung	Fußgängerüberweg Bergler Weiher Überprüfung Radverkehrsführung im Einmündungsbereich	376, 378, 411 415, 416, 417 418, 419	
169	5	Gautinger Str. (ST2063) zw. Einmündung Fleckhamer Str. und Ludwig- von-Nagel-Str. Radverkehrsführung (Lückenschluss)	Überprüfung der Möglichkeiten von Radverkehrsführungen im Streckenbereich als Lückenschluss zwischen den bestehenden Radwegen in Planegg und Stockdorf	K002 381, 382, 383 385, 386, 387 389, 390, 393 394, 396, 397	in Planung
164	5	Radroute Krailling-Stockdorf-Gauting Beschilderung "Würmparallele"	Beschilderung auf Plausibilität und Durchgängigkeit überprüfen	374	
166	5	Planegger Str. durch den Wald nach Forst Kasten Situation Fußgänger auf Gehweg	Überprüfung Situation Fußgänger auf Gehweg Radfahrer und Fußgänger auf Straße Kollisionsgefahr?	375	
168	5	Kreuzungsbereich Margaretenstr. / Würmbrücke beim Alten Wirt Radverkehrsführung	Radverkehrsführung überprüfen	377	
171	5	Bergstraße heutige Radverkehrsführungsform ist kritisch; Aspekt Sicherheit für Radfahrer	Überprüfung der heutigen Radverkehrsführungsform unter dem Aspekt Verkehrssicherheit für Radfahrer	K011 380, 422 424	
172	5	Pentenrieder Str. im Ortsbereich Radverkehrsführung unter dem Aspekt Verkehrssicherheit für Radfahrer	Überprüfung der Radverkehrsführung im Streckenbereich Aspekt Sicherheit für Radfahrer	K001 384 402	

NEURIED

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelting 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
182	6	Zugspitz- / Starnberger Straße fehlende Bordsteinabsenkung	Bordsteinabsenkung herstellen	N012	erledigt
183	6	Radwege entlang ST2344 Winterdienst	Winterräumdienst unzureichend Die Reinigung des Rollsplittes nach der letzten Schneephase dauert zu lang >>> gefährlich	186, 188 432, 434	subjektiv
185	6	Maxhofweg Richtung U-Bahn - Brücke über Umgehungsstraße schlechter Winterräumdienst	Brücke über Umgehungsstraße Winterräumdienst verbessern Glatteis in der Senke bearbeiten	451	subjektiv
201	6	Gautinger- Ecke Planegger Straße, Parkplatz vor Geschäften Einfahrt in Parkplatz von Planegger Straße her für Radfahrer freigeben	Gautinger- Ecke Planegger Straße, Einfahrt in Parkplatz von Planegger Straße her für Radfahrer freigeben	N004	erledigt
202	6	Alte Forstenrieder Straße, Einbahnstraße in östlicher Richtung (München) Freigabe in Gegenrichtung für Radfahrer	Freigabe Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr	N010	erledigt
206	6	Anzahl Abstellplätze Kindergarten Haderner Weg KFZ behindern Radverkehr	Prüfung Anzahl Abstellplätze Kindergarten Haderner Weg	459	?
179	6	Maxhofstr. Radweg in Richtung Zugspitzstr. Radwegführung Übergang Rampe	Überprüfung Radverkehrsführung im Übergang zur Rampe	N013 429	?
180	6	Zugspitzstr. am Übergang zur Buchendorfer Str. Erforderlichkeit der Anrampung für Radverkehr	Überprüfung der Notwendigkeit der Anrampung für den Radverkehr	430	nicht erforderlich
181	6	Verbindung von der Kramerstr. zum Rad-/ Fußweg an der Planegger Str.	Verbessern der Verbindung (Rampe / Übergang) von Kramerstr. zum Rad-/Fußweg an der Planegger Str.	431	nicht erforderlich
200	6	Haderner Weg Richtung Norden Beschilderung	Haderner Weg Richtung Norden Beschilderung überprüfen	N003	erledigt
184	6	Haderner Weg Richtung Großhadern kritisch schlechte Oberflächenbe-schaffenheit Radweg für Alltagsverkehr	Überprüfung der Oberflächenqualität des Radweges (derzeit Pflügen etc.)	427 433 436	wassergebundene Decke
187	6	Brücke über die M4 (Richtung Pflanzen Ries - Forstenrieder Park) Verkehrssicherheit für Radfahrer	Überprüfung Sicherheit für Radverkehr nach ERA	435	nicht erforderlich - Tempo 30
190	6	Planegger Str. Ortseingang in östlicher Richtung; Beschilderung Seitenwechsel für Radfahrer	Überprüfung Beschilderung Seitenwechsel für Radfahrer >> Radführung durch Neuried entlang der ST2344	439	erledigt
203	6	Kreuzung Planegger - / Mangfallstraße Schaltung Fußgängerampel auch auf Bedürfnisse Radfahrer/Fußgänger abstimmen	Schaltung Fußgängerampel auch auf Bedürfnisse Radfahrer/Fußgänger abstimmen	454 455	erledigt
194	6	Münchner - und Gautinger Straße Radverkehrsführung unter dem Sicherheitsaspekt	Überprüfung Radverkehrsführung unter dem Aspekt Verkehrssicherheit	445	nicht erforderlich - Tempo 30
198	6	Kreisverkehr am Maxhofweg Radverkehrsführung unter dem Aspekt Verkehrssicherheit	Überprüfung der Radverkehrsführung unter dem Aspekt Verkehrssicherheit	N023	nicht erforderlich - Tempo 30
208	6	Führungsform Maxhofweg in die Zugspitzstr. / Ecke Starnberger Str. Sicherheit für Radfahrer	Überprüfung Führungsform Maxhofweg in die Zugspitzstr. / Ecke Starnberger Str. Sicherheit für Radfahrer	461	nicht erforderlich - Tempo 30
191	6	Vorhandene Umlaufsperrn auf Notwendigkeit und Maßkonformität prüfen	Überprüfung aller vorhandenen Umlaufsperrn auf ihre Notwendigkeit unter dem Sicherheitsaspekt wegen ihrer Maßkonformität zur ERA 2010	N020	erledigt
193	6	Kreisstraße M4 zwischen Neuried und Gauting straßenbegleitender Radweg für den Alltagsverkehr	Projektentwicklung eines straßenbegleitenden Radweges für den Alltagsverkehr	N016 407, 440, 441 442, 444, 448	wurde beantragt und in die höchste Dringlichkeitsstufe gestellt
199	6	Falkenweg / Haderner Weg; Schmidhansweg zw. Mühlweg und Planegger Str.; Simon-Heiß- Weg; Karwendel- Forstenrieder-; Wetterstein- Kernbauernstr.; Mächlerweg eigenständige Geh- und Radwege Radverkehrsführungsform	Überprüfung der Radverkehrsführungsform nach ERA 2010 für die eigenständigen Geh- und Radwege innerhalb der Siedlungsbereiche	N018	keine Maßnahme
204	6	Querung der Forstenrieder Straße (ST2344) aus Richtung Ammerseestraße nach Süden	Überprüfung der Querung der Forstenrieder Straße von Ammerseestraße nach Süden	456 457	Ampelschaltung
207	6	Planegger- / Forstenrieder Straße Überprüfung der vorhandenen Radwege anhand der ERA 2010	Planegger- / Forstenrieder Straße Überprüfung der vorhandenen Radwege anhand der ERA 2010		keine Maßnahme
205	6	LSA ST2344/M4 hinsichtlich Sicherheit für querende Radfahrer	Überprüfung der LSA ST2344/M4 hinsichtlich Sicherheit für querende Radfahrer	458	Ampelschaltung
197	6	ST2344 Straßenbegleitende Radwege Forstenrieder Straße / Planegger Straße fehlende durchgehende Logik der Radverkehrsführung (Einrichtungs- / Zweirichtungsradweg)	Überprüfung der Radverkehrs- führung (Einrichtungs- / Zweirichtungsradweg) entlang der ST2344 zwischen den Ortsgrenzen; Entwicklung von konsistenten Lösungsansätzen	N002 N009 N011 449 452 453	Zweirichtungsradweg wurde beantragt und aus Sicherheits- gründen nicht genehmigt
192	6	Kreuzung Planegger-/Forstenrieder Straße/ Münchner-/Gautinger Straße Radverkehrsführung im Knotenbereich	Überprüfung der Radverkehrsführung im Knotenbereich Erarbeitung von Lösungsansätzen	N006 N007	keine Maßnahme
178	6	Forstenrieder Str. / in Höhe der Einmündung Ammerseestraße	Überprüfung der Radverkehrsführung in Höhe der Einmündung Ammerseestraße	428	erledigt

NEURIED

Wo: 0: alle Würmtalgemeinden 1: Gräfelfing 2: Lochham 3: Planegg 4: Martinsried 5: Krailling 6: Neuried

Maßnahme Nr.	Wo	Maßnahmenbereich	Maßnahmenbeschreibung	Mängel-Nr.	Bearbeitungsstand
188	6	Nordseite der Forstenrieder Straße zwischen Münchner Straße und Am Schwaigfeld Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Fahrzeugen	Überprüfung Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Fahrzeugen nach ERA 2010	N008	kein ausreichendes Platzangebot (Staatsstr.)
195	6	Haderner Weg Richtung Großhadern fehlender Radweg	Fehlender Radweg - Überprüfung ggf. Kommunikation mit LH München	446	Radweg vorhanden
186	6	Getrennter Geh-/Radweg östlich Rathaus Richtung Norden Oberfläche verbessern, Fahrbahn markieren	Oberfläche verbessern, Fahrbahn markieren	N005	?
189	6	Landwirtschaftlicher Weg südlich der M4 Oberflächenbeschaffenheit für Radverkehr	Prüfung Oberflächenbeschaffenheit für Radverkehr; sonst unattraktiv	N022	wassergebundene Decke
196	6	Hochbirken - Neunergarten; Josef-Hunger-Weg; M4 Südseite zw. Park- und Gautinger Straße (bei Gewerbebaubeginn); Parkstrasse - Buchendorfer Straße; Schönangerweg verlängern bis zum Wald; Rudolf-Kammerbauer-Weg bis Forstenrieder Straße Ergänzung von Routen	Hochbirken - Neunergarten; Josef-Hunger-Weg; M4 Südseite zw. Park- und Gautinger Straße (bei Gewerbebaubeginn); Parkstrasse - Buchendorfer Straße; Schönangerweg verlängern bis zum Wald; Rudolf-Kammerbauer-Weg bis Forstenrieder Straße Überprüfung Route für	N019	?